Auflistung Überkopf-Abspulstellen

1. Abspulstellen für Spulen (mit Hülse)

1.1. Schwenkarm-Abspulstelle

- Mit Reserve (für Endlos-Betrieb)
- Ohne Reserve (mit Produktionsstopp bei Spulenwechsel)

Optionen: Trennböden zwischen Spulenebenen, Fadenbruchüberwachung, verschiedene Fadenbremsen und Fadenführungen







TEXMER GmbH & Co.KG | Gerhardsweg 7 | 36100 Petersberg

2. Abspulstellen für Rovings (ohne Hülse)

2.1. Roving stehend mit Reserve

Optionen: Rollenböden für einfacheres Handling, Fadenbruchüberwachung, verschiedene Fadenbremsen und Fadenführungen



2.2. Roving stehend ohne Reserve

Optionen: Fadenbruchüberwachung, verschiedene Fadenbremsen und Fadenführungen



2.3. Roving liegend mit Reserve

Optionen: Fadenbruchüberwachung, verschiedene Fadenbremsen und Fadenführungen



2.4. Stapelgatter

Optionen: Verschiedene Fadenbremsen und Fadenführungen